


神石高原町 神石小学校区(牧～高光)



⑫道路幅員が狭いため、車が通行する際、水路に転落の恐れがある。



【対策メニュー】
転落防止対策の実施。(H29年度以降)

⑬道路幅員が狭いが交通量がある。草竹が茂ると歩行者が見えにくく危険。



【対策メニュー】
適宜、除伐。(H29年度以降)

⑭横断歩道の手前で減速表示をしてほしい。



【対策メニュー】
ドット線、減速表示。(H29年度以降)

⑮市街地への旧道付近は、カーブで交通量も多く、歩行及び道路横断は危険。



【対策メニュー】
カーブがあり、横断歩道の設置は出来ないため、安全教育的徹底を図る。(H26年度～)

⑯車がスピードを出すため危険。また歩道の無い区間が危険。



【対策メニュー】
カーブがあり、横断歩道の設置は出来ないため、安全教育的徹底を図る。(H26年度～)

⑰宮地住宅方面から通学の児童からは、県道から進入する車が見えず危険。



【対策メニュー】
通学路表示標識の設置。(H29年度以降)

⑲歩道が無い区間が危険。



【対策メニュー】
整備計画対象外、通学指導。(H29年度～)

⑲幅員が狭く、歩道もない。



【対策メニュー】
拡幅工事中。(H25～H30年度)

凡 例	
	一般国道
	主要地方道
	一般県道
	町管理道
	学校
	自治体機関
	バイパス計画区間
	要対策箇所(路線)
	要対策箇所