




東城町新免

土砂災害危険区域



凡例



庄原市

帝釈川ダム

△ 出典 危険箇所：広島県「土砂災害ポータルひろしま」 広島県土木建築局砂防課 地図：国土地理院電子地形図 1/25000

 犬瀬防災

トレイルセンター
「しんりゅう湖」

二子山

金山組

立石

●● 帝釈川の谷（帝釈峡）

東城町三坂

宇那田

大谷

大木

1500m