

神石高原町 来見小学校区(井関・時安)

③交通量が多く、歩道が無く危険。



【対策メニュー】
安全教育の徹底、注意喚起。(H28年度～)

②視線誘導標は設置されているが、防護柵等を設置してほしい。




【対策メニュー】
埋設物に留意し、当該区間のうちの必要な箇所について、可能な措置を検討。(H28年度～)

④幅員が狭く歩道もない。また、スクールバスの離合にも支障をきたしている。



【対策メニュー】
拡幅工事を施工。(H26年度～H31年度予定)



①自動車がスピードを出し、危険なので減速を促す標識等があるとよい。



【対策メニュー】
東城方面へ向け、一部区間に減速表示、ドット線。(H28年度)

凡 例	
	一般国道
	主要地方道
	一般県道
	町管理道
	学校
	自治体機関
	バイパス計画区間
	要対策箇所(路線)
	要対策箇所