


神石高原町 油木小学校区(油木市街地付近)



⑳道幅が狭く、またカーブで車が見えにくく危険。



【対策メニュー】
通学路表示看板の設置。(H29年度)

㉔側溝に蓋が無く転落の危険がある。



【対策メニュー】
安全教育の徹底。(H28年度～)

㉑カーブが多く、幅員が狭く歩道がなく危険。



【対策メニュー】
当面、曲線区間に外側ドット線、減速表示標識を設置。(H26年度)
歩道整備(H28～H30年度測量設計)

凡	例
	一般国道
	主要地方道
	一般県道
	町管理道
	学校
	自治体機関
	バイパス計画区間
	要対策箇所(路線)
	要対策箇所