

神石高原町 豊松小学校区

⑩町道から県道へ進入する車が見えにくい。



【対策メニュー】
歩行者用カーブミラーの設置 (H26年度)

⑪下り坂で、車のスピードが出て危険。



【対策メニュー】
横断歩道手前にカラー舗装、横断者注意標識の設置。(H26年度)

⑫幅員が狭く歩道が無い。日当たりも悪く冬季は危険が増す。



【対策メニュー】
現在、改良中。(H27～H31年度)

⑬横断歩道の白線が消えており危険。



【対策メニュー】
部分補修。(H29年度)

凡 例	
	一般国道
	主要地方道
	一般県道
	町管理道
	学校
	自治体機関
	バイパス計画区間
	要対策箇所(路線)
	要対策箇所

